

Pos-Nr.	Baugruppe	Bauteilname	Anzahl	Info	bestellt am	geliefert	Rest
0	BE01	Tank links 912, komplett	1	siehe Produktionsinformationen			
	BE01.01	Tank links	1				
1		BE01.01.01 Tankkörper links	1				
2		BE01.01.02 Leiste 20x10x190	2				
3		BE01.01.03 Leiste 20x10x130	1				
4	BE01.02	Tankdeckel	1				
5	BE01.03	Normawinkel M10x1 6mm	1				
6	BE01.04	Blindstopfen 10x1	3				
7	BE01.05	Skala links	1				
	BE01.06	Drain	1				
8		BE01.06.01 Drainkörper	1				
9		BE01.06.02 Drainmutter	1				
10	BE01.07	Norma GES 8/R 1/2	1				
11	BE01.08	Filtersieb, Metallgewebe	1	siehe Produktionsinformationen			

Erledigt am/von



Baugruppe BE01 vom 19.12.2007 17:29:40

Baugruppe: BE01 Tank links 912, komplett
Revision: 000
Lagerort: 21-22A1-3

Dieses Dokument ist Eigentum der AutoGyro GmbH in 31137 Hildesheim

Verfielfältigung, Weitergabe, Veröffentlichung oder Vergleichbares nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Alle Angaben unter Vorbehalt und ohne Gewähr.