

Pos-Nr.	Baugruppe	Bauteilname	Anzahl	Info	bestellt am	geliefert	Rest
0	BE02	Tank rechts 912, komplett	1				
	BE02.01	Tank rechts	1				
1	BE02.01.01	Tankkörper rechts	1				
2	BE02.01.02	Leiste 20x10x190	2				
3	BE02.01.03	Leiste 20x10x130	1				
4	BE02.02	Tankdeckel	1				
5	BE02.03	Normawinkel M10x1 6mm	1				
6	BE02.04	Blindstopfen 1/4"	3				
7	BE02.05	Skala rechts	1				
	BE02.06	Drain	1				
8	BE02.06.01	Drainkörper	1				
9	BE02.06.02	Drainmutter	1				

Erledigt am/von



Baugruppe BE02 vom 19.12.2007 17:29:44

Baugruppe: BE02 Tank rechts 912, komplett
Revision: 000
Lagerort: 23-24A1-3

Dieses Dokument ist Eigentum der AutoGyro GmbH in 31137 Hildesheim

Verfielfältigung, Weitergabe, Veröffentlichung oder Vergleichbares nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Alle Angaben unter Vorbehalt und ohne Gewähr.