

Pos-Nr.	Baugruppe	Bauteilname	Anzahl	Info	bestellt am	geliefert	Rest
0	BE23	Tank links 914, komplett	1				
	BE23.01	Tank rechts	1				
1	BE23.01.01	Tankkörper rechts	1				
2	BE23.01.02	Leiste 20x10x190	2				
3	BE23.01.03	Leiste 20x10x130	1				
4	BE23.02	Tankdeckel	1				
5	BE23.03	Normawinkel M10x1 6 mm	1				
6	BE23.04	Blindstopfen 10x1	3				
7	BE23.05	Skala links	1				
	BE23.06	Drain	1				
8	BE23.06.01	Drainkörper	1				
9	BE23.06.02	Drainmutter	1				
10	BE23.07	Stopfen 10x1	1				

Erledigt am/von



Baugruppe BE23 vom 19.12.2007 17:30:55

Baugruppe: BE23 Tank links 914, komplett
Revision: 000
Lagerort: 25-26A1-3

Dieses Dokument ist Eigentum der AutoGyro GmbH in 31137 Hildesheim

Verfielfältigung, Weitergabe, Veröffentlichung oder Vergleichbares nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Alle Angaben unter Vorbehalt und ohne Gewähr.